Manuale d’uso

art. SCAPCSOC

CONN. SC/APC SPLICE ON CONNECTOR



Fte maximal Italia srl
via Edison 15, 42049 Calerno (RE)
www.maxital.it | info@maxital.it

1) Preparazione cavo fibra

2) Spelare e tagliare la fibra ottica e posizionarla sulla giuntatrice

3) Sostituire holder della taglierina con prodotto HOLSCFS357

4) Spelare e tagliare la fibra ottica del connettore SOC posizionandolo sul supporto HOLSCFS357



5) Sostituire holder sinistro della giuntatrice con holder HOLSCFS357







6) Effettuare la giunzione



7) Fare attenzione al corretto posizionamento del connettore SOC all’interno del fornelletto



8) Eseguire termo restrizione



9) Lavoro eseguito