

Serie MAX MINI HD

Novità delle versioni / Storico dei cambiamenti

Versione 1.56

1. Aggiunta una nuova opzione per attivare o disattivare la modalità multi-finestra nel menu Configurazione -> Sistema. Questa funzione è disponibile solo per il MAXMINIT2
2. Aggiunta l'opzione della modalità multi-finestra all'elenco della chiave FAV. Questo miglioramento è disponibile solo per il MAXMINIT2.
3. Risolto problema nel funzionamento della barra di qualità DVB-C nel MAXMINIT2

Versione 1.54

1. Aggiunta una nuova opzione automatica nella banda alta e bassa nel menu SATCR. Simile al tono automatico a 22 KHz.
2. Miglioramento della misurazione della potenza del DVB-C nel MAXMINIT2
3. Miglioramento del BER (b) in DVB-T
4. Miglioramento nel supporto di alcuni modelli di switch SATCR.
5. Aggiunta la nuova opzione CAS / ID nella funzione transmodulatori
6. Risolto problema nel datalogger con audio radio FM.
7. Risolto errore 0505 e 0508 nello strumento transmodulatore, quando il canale di uscita è stato modificato di un transmodulatore con uscita DVB-C, con un MAXMINIS2THD.

Versione 1.52

1. Prima versione per MAXMINIT2
2. Aggiunto all'elenco delle schermate delle opzioni chiave FAV.
3. La frequenza mostrata nella presentazione delle misurazioni del datalogger di un programma SATCR è la frequenza IF dello slot
4. Risolto un problema di selezione dello standard analogico nel video esterno che appariva in alcuni casi.

Versione 1.46

1. Risolto un problema che impediva l'aggancio dei segnali DVB-C in alcuni casi.

Versione 1.45

1. Aggiunto sullo schermo il nome del satellite o il nome della rete in modalità spettro, navigando per frequenza.
2. Strumento di transmodulatore migliorato: ora è possibile vedere più di 64 servizi di input in un TP.
3. Risolto un problema quando si visualizzava lo spettro sfogliando la frequenza dopo aver usato un programma specifica.
4. Corretti alcuni errori di riverniciatura.
5. Miglioramenti nel metodo di ricerca pilota SATCR. Ora vengono visualizzate ulteriori informazioni.
6. Risolto un errore nel motore di ricerca satellitare.

Versione 1.39

1. Problema risolto con audio analogico.
2. Aggiunta l'opzione cicalino nel menu audio.
3. Aggiunta funzione di cattura TS.
4. Scansione terrestre migliorata.
5. Rimosso lo strumento PRO200 dal menu.
6. Rimosso il menu dei segnali acustici dei tasti.
7. Risolto problema di uscita HDMI dopo essere andato in modalità di sospensione.
8. Risolto il blocco di più di 35 secondi quando si passa a un programma satellitare in alcuni casi.
9. Risolti alcuni testi in inglese.
10. Risolti alcuni testi in francese.
11. Miglioramento del funzionamento della funzione Max Hold.

12. Risolti alcuni problemi di riverniciatura.
13. Migliorato lo strumento transmodulatori.
14. Miglioramenti nello strumento DVB-T.

Versione 1.23

1. Risolto un problema di rilevamento con alcuni dispositivi USB.
2. Risolto un problema con la funzione di attivazione dell'allarme.

Versione 1.22

1. Risolto un problema di riavvio quando si utilizza la funzione Identificazione Satellite.
2. Risolto blocco nel menu audio.