

## MODIGAIR



### Istruzioni per aggiornamento firmware da **1.0.4** a **1.0.5**

Se il modulatore ha un vecchio firmware 1.0.4 non può comunicare con Android 8.1 e versioni successive mobili Il primo passo è provare ad aggiornare con un vecchio Android (con versione compresa tra 5.1 e 7.1) o un Iphone con una **connessione ad internet**, dopodiché può utilizzare il modulatore con i dispositivi Android 8.1 e versioni successive.

Eeguire il seguente passaggio:

- Entrare nel menù della configurazione del vostro modulatore MODIGAIR e andare su “Altre impostazioni” e dopo premere “ Aggiorna Firmware”

