

ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE LENDRA101

Per eseguire l'aggiornamento software seguire i passi seguenti:

- 1) Salvare il file zippato su un dispositivo USB 2.0
- 2) Estrarre il file zippato dentro al dispositivo USB 2.0
- 3) Collegare il dispositivo USB 2.0 al misuratore di campo
- 4) Selezionare dal misuratore: MENU' -> Configurazione -> Aggiornamento software
- 5) La durata dell'aggiornamento sarà almeno di 10 min
- 5) Al termine dell'aggiornamento spegnere e riaccendere lo strumento tramite il tasto " O/I "